

BANCO PERPIGNAN



CARACTERÍSTICAS:

- Pies de fundición dúctil.
- Madera tropical.
- Tratamiento protector fungicida, insecticida e hidrófrugo
- Tornillería de acero galvanizado.
- Pies roscados para tornillo de anclaje.
- Pies imprimación + oxirón.

DIMENSIONES:

